

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Курской области
(305000, г. Курск, ул. Можавская, д. 6, тел./факс 56-19-17)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(305000, г. Курск, ул. Можавская, д. 6, тел./факс 70-31-09)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску и Курскому району
(305014, г. Курск, ул. К. Маркса, 81, тел./факс 78-77-21)

Предписание N 119/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Областному казенному общеобразовательному учреждению для детей, нуждающихся в длительном лечении
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
«Клюквинская санаторная школа- интернат» Курского района Курской области
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Курска и Курского района по пожарному надзору № 119 от «18» марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с «08» апреля 2019 года по «26» апреля 2019 года проведена плановая выездная проверка

заместителем главного государственного инспектора г. Курска и Курского района по пожарному надзору Сверкуновым Кириллом Александровичем в отношении объекта защиты – зданий и помещений Областному казенному общеобразовательному учреждению для детей, нуждающихся в длительном лечении «Клюквинская санаторная школа- интернат» Курского района Курской области, расположенного по адресу: 305502, Курский район, Клюквинский сельский совет, п. Сахаровка, квартал Клюквинская санаторная школа-интернат, д. 14

При проведении проверки присутствовали: директор Беликов Александр Павлович, заместитель директора по АХЧ Бутов Валерий Николаевич

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Жилой корпус (здание литер А1)				
1.	В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 ширина эвакуационных выходов из поэтажных коридоров при числе эвакуирующихся более 15 человек составляет менее 1,2 м	п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	
2.	В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 ширина	п. 6.29 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	01.04.2020	

	марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей составляет менее 1,35 м	п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
3.	Поэтажные коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не превышает 60 м	п. 6.26* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.31 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	
4.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума во всех защищаемых помещениях здания. Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами.	п. 3.15, п. 3.22 НПБ 104-03* «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2020	
5.	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-го типа находится в неисправном состоянии	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2020	
6.	Прибор приемно-контрольный находится в неисправном (неработоспособном) состоянии	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2020	
7.	Формирование сигналов на управления СОУЭ осуществляется при срабатывании двух дымовых пожарных извещателей, при этом в защищаемых помещениях находится менее трех дымовых пожарных извещателей	п. 13.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2020	
8.	Настенные звуковые оповещатели частично крепятся на расстоянии менее 150 мм от уровня потолка	п. 3.17 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	01.04.2020	
Столовая (здание Литер А2)				
9.	Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания	п. 6.15* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	

10.	Ширина второго эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м	п. 6.15* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.1.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	
11.	При наличии двух эвакуационных выходов из помещения обеденного зала, данные выходы расположены не рассредоточено	п. 6.15* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	
12.	Дверь запасного эвакуационного выхода закрыта на замок, при этом не обеспечивается свободное открытие двери эвакуационного выхода изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2020	
Учебный корпус (здание Литер А3)				
13.	Над запасными эвакуационными выходами в спортзале и актовом зале отсутствуют световые оповещатели «Выход»	таблица 1, таблица 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 5.3, таблица 1, таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.04.2020	
14.	Ковры расположенные на путях эвакуации не прикреплены надежно к полу	п. 39 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2020	
15.	При устройстве лестницы 2-го типа, ведущей из вестибюля до второго этажа, отсутствуют двери отделяющие коридоры и смежных помещения от вестибюля	п. 7.24 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2020	
16.	Ширина второго эвакуационного выхода из актового зала составляет менее 1,2 м	п. 6.15* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	
17.	В пристройке к зданию рядом со спортзалом отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации	п. 3, п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и	01.04.2020	

24.	Над эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель «Выход»	таблица 1, таблица 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 5.3, таблица 1, таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.04.2020	
Общие мероприятия				
25.	Для отделки полов на путях эвакуации допускается применение линолеума с более высокой пожарной опасностью чем: - Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; - В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе	п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	
26.	Не организовано проведение проверки сетей наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2020	
27.	В ограждающих конструкциях перехода между зданиями различных классов функциональной пожарной опасности отсутствуют противопожарные двери	п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.4.19 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.04.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Курска
(должность, фамилия, инициалы государственного
и Курского района по пожарному надзору Сверкунов К.А.
инспектора по пожарному надзору)
«26» апреля 2019 года



Предписание для исполнения получил: Директор Беликов Александр Павлович
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)
«26» апреля 2019 года

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22
(по вопросам неправомερных действий государственных инспекторов и консультаций)

